


(붙임 2)

사 진 자 료


□ 보고서에 수록된 자료들



<지광국사탑 옥개석 부재와 모르타르 처리 현황>



<1957년 수리된 옥개석 모르타르 내 철근 현황>



<1957년 수리된 옥개석의 철근 삽입 위치>

□ 도록에 수록된 자료들



<탑신석의 아치형 창문 속 별>




<상층기단석의 사리봉송 장면>



<옥개석의 아미타불>



<사자상>



<유리건판 속 지광국사탑의 묵서 - 국립중앙박물관 사진 제공>