

(붙임 2)

사 진 자 료




그림 1. 광화문 월대유적 전경



그림 2. 1890년대 광화문과 월대 전경(도서출판 서문당 제공)




그림 3. 월대 유적 현황



그림 4. 월대 서편 기단 전경



그림 5. 월대 동편 기단 전경



그림 6. 월대 남쪽계단지 전경



그림 7. 월대 남쪽 어도계단지 전경



그림 8. 월대 남쪽 기단 뒷채움 상태



그림 9. 광화문 월대 복원 예시도